

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ "СОШ №11"
Ю.С. Насекина
« 20 » 05 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 102 28.05.2018

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Учреждения образования. Школы
1.2 Адрес объекта край, Ставропольский, Шпаковский р-н, с. Татарка, д. 112, стр. отдельное стоящее здание
1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м
- часть здания 2 этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Да 0 кв.м
1.4 Год постройки здания 1971 , последнего капитального ремонта 2010
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _____ текущих _____ капитальных _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя
краткое наименование МКОУ СОШ №11
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) край, Ставропольский, Шпаковский р-н, с. Татарка, ул. Ленина, д. 112, стр.
1.8 Основание для пользования объектом Оперативное управление
1.9 Форма собственности Государственное казенное учреждение
1.10 Территориальная принадлежность муниципальная
1.11 Вышестоящая организация (наименование)
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности Учреждения образования->Школы
2.2 Виды оказываемых услуг Оказание бесплатных услуг, Оказание образовательных услуг, Оказание платных услуг
2.3 Форма оказания услуг на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: Дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, Г, С, У
2.6 Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) 317 вместимость 317 пропускная способность 317
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Проезд личным автотранспортом и маршрутным такси Ставрополь-Татарка №144
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м.
3.2.2 время движения (пешком) 20 мин.
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет
3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть описание: _____
Их обустройство для инвалидов на коляске: Есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	А, ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Здание -> Пути движения внутри здания	ДП-И(К, О, С)
2	Здание -> Пути эвакуации	ВНД-В
3	Здание -> Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(С), ВНД-И(К, О)
4	Здание -> Помещения для питания	
5	Этаж 2 -> Пути движения внутри здания	ВНД-И(К, О, С)
6	Этаж 2 -> Пути эвакуации	ВНД-В
7	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(С), ВНД-И(К, О)
8	Этаж 1 -> Вход в здание	ДП-И(С, Г, У), ВНД-И(К, О)
9	Этаж 1 -> Пути эвакуации	ВНД-В
10	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(С), ВНД-И(К, О)
11	Этаж 1 -> Помещения для питания	ДП-И(К, О)
12	Путь следования к объекту	ДП-В

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Заключение

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Вход в здание	Этаж 1: Тамбур; Этаж 1: Дверной проём -> высота наружного порога, высота внутреннего порога;
2	Пути движения внутри здания	Этаж 1: Пандус наружный (отдельно от лестницы) -> Поручни с двух сторон Здание: Лестница в зоне оказания услуги -> Поручни с двух сторон, Подъемник для инвалидов, Наличие внутренних пандусов, Эскалатор, траволатор, Рельефная (тактильная) полоса перед маршем;
3	Пути эвакуации	Здание: Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам, Конструкции эвакуационных путей - неопасные;
4	Санитарно-гигиенические помещения	Здание: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень;
5	Помещения для питания	Здание: Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов -> Кабины -> крючки
6	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта
7	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: Тамбур, высота наружного порога, высота внутреннего порога, Поручни с двух сторон; Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: Поручни с двух сторон, Подъемник для инвалидов, Наличие внутренних пандусов, Эскалатор, траволатор, Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, Лестница в зоне оказания услуги №1; Модернизировать требуется зону «Пути эвакуации», а именно: Не допускается эвакуация по открытым металлическим наружным лестницам, Конструкции эвакуационных путей - неопасные, Имеет двери противопожарные самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах, Незадымляемая, Пожаробезопасная зона на путях эвакуации №1; Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: опорный поручень, крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см), Санузел отдельный №1, Количество кабин, оборудованных для инвалидов

* - указывается один из вариантов (видов работ): не требуется, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ВНД-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его)

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://10.127.131.116/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте):

от 28.05.2018

2. Акта обследования объекта: № акта

102 28.05.2018

от 28.05.2018

3. Решения Комиссии:

от